

Programul local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București

Ianuarie 2017

Lista blocurilor excluse din program ca urmare a efectuării unei expertize tehnice care le încadrează într-o clasă de risc seismic ce nu permite executarea lucrărilor de reabilitare termică fără lucrări de consolidare.

| Nr. Crt. | Tip artera | Denumire artera | Nr. postal | Bloc | Scara | Anul construirii | Regim înaltime | Nr. apartamente |
|----------|------------|--------------------------|------------|---------|-------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Piata | Amzei | 7-9 | | | 1959 | S+P+6E+7R | 123 |
| 2 | Aleea | Constantin Sandu Aldea | 1 | 5 | | 1968-1972 | S+P+4E/P+5E | 15 |
| 3 | Calea | Dorobantilor | 172-178 | 16 | | 1975 | S+P+M+12E+Eth S+P+M+10E+Eth | 141 |
| 4 | Bd. | General Gheorghe Magheru | 16-18 | | | | | |
| 5 | Bd. | General Gheorghe Magheru | 9 | Eva | | | | |
| 6 | Bd. | General Gheorghe Magheru | 7 | | | | | |
| 7 | Bd. | Gheorghe Duca | 15 | | | 1960 | P+6E | 24 |
| 8 | Bd. | Gheorghe Duca | 4 | | | 1959 | P+6E | 29 |
| 9 | Bd. | Grivitei | 26 | | | | | |
| 10 | Str. | Hrisovului | 16 | Vila 14 | | 1960 | P+2E | 12 |
| 11 | Str. | Hrisovului | 20 | 11 | B | 1960 | P+3E | 32 |
| 12 | Str. | Hrisovului | 18 | Vila 15 | | 1962 | P+2E+Pod | 12 |
| 13 | Str. | Hrisovului | 22 | Vila 16 | | 1961 | P+2E+Pod | 12 |
| 14 | Bd. | Iancu de Hunedoara | 33 | 33 | | | | |
| 15 | Str. | Ion Brezoianu | 55 | | | 1960 | S+P+8E | 35 |
| 16 | Str. | Ion Campineanu | 20A | 18A | | 1981 | S+P+M1+M2+6E+7R | 50 |
| 17 | Str. | Ion Campineanu | 1 | Carlton | | | | |
| 18 | Bd. | Ion Mihalache | 170 | E2 | | | | |
| 19 | Str. | Jean Monnet | 7 | 7 | | 1964 | P+3E | 16 |
| 20 | Str. | Jean Monnet | 1 | | | 1959 | P+3E | 28 |
| 21 | Sos. | Kiseleff | 14 | | | | | |
| 22 | Bd. | Nicolae Balcescu | 27-33 | | | 1960 | S+P+9E+Eth | 183 |
| 23 | Calea | Plevnei | 44 | | | 1960 | D+P+8E / | 87 |

Pag. 1 din 2



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222
Tel. +40-21 222 01 09; Fax: +40-21 222 03 06
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>

| Nr. Crt. | Tip artera | Denumire artera | Nr. postal | Bloc | Scara | Anul construirii | Regim Inaltime D+P+3E+M | Nr. apartamente |
|----------|------------|-----------------------|------------|------------|-------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 24 | Str. | Poiana Narciselor | 8 | | | 1960 | Sp+P+8E+9R+Eth | 56 |
| 25 | Str. | Povernei | 11-13 | | | 1966-1969 | S+P+11E+Eth | 33 |
| 26 | Str. | Sfintii Voievozi | 48-50 | | | 1968 | D+P+4E | 20 |
| 27 | Str. | Stanislav Cihoschi *) | 14 | | | | | |
| 28 | Str. | Vasile Parvan | 2-4 | | | | | |
| 29 | Calea | Victoriei | 103-105 | 105 | | 1960 | S+P+7E / S+P+9E+Eth | 82 |
| 30 | Calea | Victoriei | 97 | 97 | | 1960 | S+P+9E+10R | 18 |
| 31 | Calea | Victoriei | 44-46 | Comedia | | 1980 | S+P+M+8E+Eth | 43 |
| 32 | Bd. | Victoriei | 136 | Macul Rosu | | | | |

*) Procedura reziliere Contract Mandat



**SERVICIUL REABILITARE TERMICĂ
ȘI ENERGII ALTERNATIVE**

Șef Serviciu

Florian CONSTANTIN